

# Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

---

## **Ansprechpartner**

### **Monika Gebhard**

Diplom Ingenieur (FH), Architektin  
geboren 04.02.1962 in Augsburg

Diplom 1989 FH Augsburg  
Mitarbeit: Architekturbüro Pimpl, Augsburg  
Bayerische Versorgungskammer  
Bereich Immobilienmanagement

Energieberaterin BAFA / KfW  
Wohn- und Nichtwohngebäude

## **Arbeitsplätze**

1 CAD Arbeitsplatz  
3 Büroarbeitsplätze

## **Software**

Nemetschek  
Hottgenroth

## **Zusatzqualifikation**

Energieberater  
Projektsteuerung

## Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

---

### **Industrie- und Gewerbebauten**

Stadtwerke Augsburg Verwaltungsgebäude Hoher Weg, in Kooperation mit IB. Ulherr  
Umnutzung einer Industrieanlage, in Altdorf, Renz Gmb&Co.KG

Energieberatung für alle Gebäude  
Energieberatung und Wärmeschutznachweis

### **Öffentliche Bauten, kirchliche Bauten**

Energieberatungen im Rahmen des "Energiesparprogramm der Diözese Augsburg"  
für ca. 160 Diözesen, Kooperation mit Haustechnikbüro IB.Ulherr

Energieberatungen

Anbau an Kindergarten St. Hildegard in Memmingen, für Haustechnikbüro IB.Ulherr

Wärmeschutznachweis

Anbau Kindergarten Augsburg, Hornungstraße 73, Arbeiter Samariterbund

Wärmeschutznachweis

Anbau Bayer. Rotes Kreuz in Gersthofen

Wärmeschutznachweis

### **Hauseigentümergeinschaften**

Mering St. Afra, BJ 1982, 57 Wohneinheiten, Hausverwaltung Bolleiningers

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Augsburg, Promenadenstraße, BJ 1990, 26 Wohneinheiten, HV WIPLA

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Augsburg, Neuburgerstraße, BJ 1964, 16 Wohneinheiten, HV WIPLA

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Friedberg, mehrere Objekte und Augsburg, Dammstraße, BJ 1956, 10 WE, HV Bolleiningers

Bedarfsausweise nach EnEV 2009 §18

WEG Sanierung Sanierung in Augsburg, Gutenbergstraße 4+6. Areal GmbH in

KFW- Betreuung

WEG Sanierung Mehrfamilienhaus in München, Ravensburger-Ring 65-69, Immobilien  
Schlaugk

KFW- Betreuung

WEG Sanierung Sanierung in Augsburg, Vorderer Lech 53, City Hausverwaltung

KFW- Betreuung

WEG Heizungsanierung, Dasing, Bahnhofstraße, Hausverwaltung VTV

KFW- Betreuung

WEG Königsbrunn, BGM-Wohlfarth-Str., Immobileineservice Wöhrl

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

## Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

---

### **Wohngebäude**

Einfamilienhäuser Frau Rogge in Hiltenfingen und Familie Hartmann in Kissing

Zweifamilienhaus Familie Kleber in Friedberg mit energetischem Sanierungskonzept

Mehrfamilienhaus Familie Rehbach in Friedberg

2 Doppelhaushälften, Neusäß, Kreppenweg, Fam. Bauer

Einfamilienhaus Familie Baur in Bobingen mit Abwicklung einer Generalsanierung

Einfamilienhaus Familie Mayr in Friedberg, energetisches Gesamtsanierungskonzept

Mehrfamilienhaus Fam. Verhufen in Friedberg

Neubau Einfamilienhaus, Christian Irlsperger,

Sanierung Einfamilienhaus, Frau Neumair in Biberbach mit Abwicklung einer Generalsanierung

Neubau Mehrfamilienhaus, Phillipp-Scheidemann-Straße, KfW-70 Standard, Fa. Lehmann+Müssig

Doppelhaushälfte Fam. Weichenberger in Friedberg

Sanierung Mehrfamilienhaus in München Baaderstraße 48, Fam. Lehmann,

Sanierung Mehrfamilienhaus, Neuer Weg 2, Stadt Friedberg, HV Haase und Partner,

Neubau Mehrfamilienhaus - Göggingen Süd, KfW-70 Standard, Fa. Lehmann+Müssig

Sanierung Einfamilienhaus in Augsburg Zobelstraße 17, Fam. Neuber,

Neubau Einfamilienhaus in Weichs, Fam. Roth

Neubau Einfamilienhaus, Fam. Pfann

Neubau Einfamilienhaus in Friedberg, Fam. Müller

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Wärmeschutznachweis / KfW-Betreuung /  
Betreuung der Generalsanierung

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/  
Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/  
Betreuung der Generalsanierung

Wärmeschutznachweis

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Wärmeschutznachweis

Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/  
Betreuung der Generalsanierung

Wärmeschutznachweis

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

KfW-Betreuung

Energetisches Sanierungskonzept

Wärmeschutznachweis

KfW-Betreuung

Wärmeschutznachweis, KfW-Betreuung

Wärmeschutznachweis

Wärmeschutznachweis, KfW-Betreuung

## Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

---

Neubau Mehrfamilienhaus - Aichach Dellerweg, KfW-70 Standard, Firma Kolber	Wärmeschutznachweis, KfW-Betreuung
Sanierung Mehrfamilienhaus, Riederstraße 10+12, Stadt Friedberg, HV Haase und Partner,	Energetisches Sanierungskonzept
Mehrfamilienhaus Bestand in Augsburg, Proviantbachstr., Fa. Investas	Wärmeschutznachweis
Sanierung Mehrfamilienhaus in Pöttmes, Gerberei Sperr	KfW-Betreuung
Sanierung Mehrfamilienhaus in Augsburg Vorderer Lech 53 City Hausverwaltung	KfW-Betreuung
Neubau Mehrfamilienhaus in Friedberg, KfW-70 Standard, Lindermayr Wohnbau GmbH	Wärmeschutznachweis/ Wärmebrückenberechnung/ KfW-Betreuung
Neubau Einfamilienhaus in Friedberg, KfW-55 Standard, Lindermayr Wohnbau GmbH	Wärmeschutznachweis/ Wärmebrückenberechnung/KfW-Betreuung
Sanierung Einfamilienhaus in Kissing, Fam. Herr Kern	KfW-Betreuung
Mehrfamilienhaus Heizungsaustausch in Augsburg Spenglergässchen, City HV	KfW-Betreuung
Sanierung Einfamilienhaus in Pöttmes, Fam. Abdeddaiem	Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Betreuung der Generalsanierung
Sanierung Einfamilienhaus in Friedberg Derching, Fam. Wieser	Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Betreuung der Generalsanierung
Sanierung Einfamilienhaus in Friedberg Haberskirch, Fam. SbzuJ	Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Aufstockung Mehrfamilienhaus GKI. 4, Brahmstr. 11-13, München	Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Neubau Studentenwohnheim Augsburg Firnhaberstraße 12, KfW 55 Standard	Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Neubau Studentenwohnheim Augsburg Firnhaberstraße 10a, EnEV Standard	Wärmeschutznachweis
Neubau Studentenwohnheim Königsbrunn H133 EnEV Standard	Wärmeschutznachweis
Neubau Einfamilienhaus Schwarz in Mering Oberfeld	Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Wärmebrückennachweis